

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	KQG-FS54VZ	アルミウィング	FS54VZ-531848
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
597,070km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:10,020 mm 幅:2,390 mm 高:2,680 mm 門高:2,590 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L 300L			
リッターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 室内汚れ・タバコヤニ。
記録簿 有 (H26/3~H30/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	2			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
6	4			<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
2	3	4	6	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
0	4	4	3	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア				スペア			
6		—		<u>245/70R19.5</u>		—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D8297」	平成25年12月
【備考】ラッシング2段、引出フック8対、庫内灯4ヶ、庫内ベニヤ板キズ多し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ