

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成22年7月	PDG-FK72FZ	平ボディ	FK72FZ-540105	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
396,729km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長：6,240mm 高：410mm	幅：2,360mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	解除しない 要調整			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
異音	◎		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	○	キャリア取付面
						デフロック	／	



特記事項 ルーフキャリア付き。※ギヤ入りがたい、右ドアヒンジガタ有り。

記録簿 有 (R2/7、R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
11	11	10	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	265/70R19.5	—	
素材: スチール				備考: スベア以外スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		平成22年
【備考】丸カン床フック5対、アオリ欄干、床面～欄干上部までの高さ約700mm。。※アオリ膨らみ有り、根太食い込み有り、アオリロープブック破損。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ