

# 車輛チェックシート

記入日: R. 2/10/27 記入者

搬入日: R. 2/10/27 搬入者



車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
イブス	H18.8	PJ	CYL51V6-7000925				冷凍車		
走行	馬力	シフト				ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)	
1.75/1.730 km	370 ps/kw	M/T · A/T · <u>セミA/T</u> 12速				3	6WF1		
キャブ幅			ベッド		キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	設定なし	<u>あり</u>	なし	ハイ	<u>白</u>	24V	12V	
ブレーキ			ボディ内寸						
<u>エア</u> · バキューム			長: 9.3 m	幅: 2.3 m	高: 2.2 m	門高: 2.1 m			

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

## エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	ロケット音
オイル漏れ	△	EGRホースまわり
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	×	オイル吹き
排圧	×	
マフラー	×	
ターボ	△	不良、フィンが欠、割れ、オイル吹き、ホースばらし

## 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	×	
オルタネーター	×	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	×	
異常ランプ	×	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

## キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウインター	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

## ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	×	
異音	×	
オイル漏れ	○	
リターダ	/	

## 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

## デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	
デフロック	/	

特記事項: 燃料タンク 300L x 2      本社へ報告済み      済 ・ 未      本社担当者

《走行状態》 自走可   構内のみ自走可   自走不可 (理由 )

## タイヤ残量

単位: mm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	8	7	7
3	3	9	9
スペア	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## タイヤサイズ

タイヤ商品化   可   or   不可


	275/80R22.5	275/80R22.5	
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.28 大津	部品課 2.10.28 加賀谷



上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍Box	矢野	TPA 4238-2	H18. 8	ラッシング3段、庫内灯6灯 キーストン床、エアリフト、2エア
冷凍機	三菱	TUJ 80P / TD13P		スタンバイ付 7026丸
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可) ・ 不可


検



バンパー点穴多数



バンパー左角割れ



ドアガーニッシュ  
割れ