

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	QPG-FU64VZ	アルミウイング	FU64VZ-521150
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
575,355km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,580 mm 幅：2,390 mm 高：2,470 mm 門高：2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	ヒーターホース水漏れ跡	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	○	リヤシール						
リターダ	/							




特記事項 スペアキー1本、ボディキー1本。

記録簿 有（H29/12、H31/3、R2/3、R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
8	8	10	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
7	8	9	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア				11	—		
素材：アルミ		備考：Rタイヤ8本再生タイヤ					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「6X9A4397」	平成28年10月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯LED 4ヶ所、引出し床フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】