

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-523676
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
431,419km	380PS/279KW	A/T イノマツ	エアー	長:10,020 mm 幅:2,380 mm 高:2,640 mm 門高:2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンピング		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	木材			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リッターダ	/							
走行関係								
点検項目	結果	状態						
リーフサス	◎							
エアサス	◎	リヤエアサス						
パワステ	◎							
ハンドル	○	擦れ						
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L						
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。簡易ベッド付。アイドリングストップ付き。 フロントバンパー曲がり。

記錄簿 有 (H31/3、R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13	12	12	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	12	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア 1 ー				スベア 245/70R19.5 ー			
素材：スチール				備考：スタットレスタイヤ（スベアはノーマル）			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	769A7448	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4個。引出フック10対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------