

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	TKG-FEB50	冷凍パン	FEB50-523209
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
260.380km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,270 mm 幅:1,990 mm 高:1,910 mm 門高:1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左バックランブレレンズ電裂
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	液晶表示不良			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎							
リタータ	/							
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
			床材質	/	アルミ アルミ縞			
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 運転席側灰皿欠品、フロアマット破れ、右リア泥除けゴム破れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	2			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
12	12	12	12	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	9	—			205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H143030」	平成26年12月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、水抜き穴2ヶ、リモコン無し（庫内コネクター有り）。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P 「H143030」	平成26年12月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001D-E3MRA2 「14T118747N」	平成26年11月
【備考】最大昇降荷重1000kg、ラジコン有り、3枚折、長1200、幅1890、ストッパー迄長990、サイドストッパー幅1910。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----