

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年2月	SKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-10132	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
203.958km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長:6,220 mm 高:2,320 mm	幅:2,390 mm 門高:2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H27/2~R4/2)

タイヤ残量

単位：mm

4

4

—

—

6

6

—

—

5

—

7

—

スベア

9

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：リヤ4本再生タイヤひび有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KW7386-03 「HFCLA-MJAAMK」	平成24年
【備考】床板削れ、ビス抜け有。ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。右燦り内張り剥がれ。ウイング内張左右割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------