

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年4月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-106009
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
301,558km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,360 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	オイルエレメント上部より漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リアエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎ スチール 300L 300L	
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／ アルミ キーストン		異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎ 永久磁石式							

特記事項	スベアキー無し
記録簿	有（R3/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
5	0	5	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
4	4	5	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア					11R22.5 14PR	—	
素材：アルミ		備考：F左右、RF左右、RR右、再生タイヤ装着。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9195-3 「B200165」	令和 2年3月
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、かまぼこエアリブ、庫内灯LED左右1列、左サイドドア、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB Multi	令和 2年
【備考】-35℃設定、2エバ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ