

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成19年8月	BDG-FE7JGWA	コンテナ車	FE7JGW-10212	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
350.675km	225PS/165KW	M/T 6速	エアー	長: 4,120 mm 高:	幅: 2,490 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	△	サイドアンダーミラー 取付割れ。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。ダッシュボード配線穴有。スターターキー1本スベアキー2本タンクキャップキー1本。
※キャブ文字消し塗装。

記録簿 無○

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	4	6	
	—	—	
—	—	—	—
2	3	3	1
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
—	—	—	—
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	不明		
【備考】JRコンテナ1個積み。JRコンテナ用緊締装置1対。床面上高1100mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----