

| 車両情報     |            |           |       |                                                 |
|----------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録      | 型式        | 形状    | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう    | 平成28年8月    | TKG-FBA20 | 冷凍バン  | FBA20-545167                                    |
| 走行       | 馬力         | シフト       | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 83,450km | 130PS/96KW | M/T 5速    | パキューム | 長：3,300 mm 幅：1,670 mm<br>高：1,790 mm 門高：1,790 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|------------|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |            | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ○  | サブライポンプにじみ | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |            | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置   | ／  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |            | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ○  | ギヤボックスオイルにじみ |
| ミッション |    |            | ETC      | ◎  | 標準  | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
|       |    |            | タコグラフ    | ／  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール 70L     |
|       |    |            | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |              |
|       |    |            | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質      | ／  | アルミ | 異音     | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |            |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| クラッチ  | ◎  |            |          |    |     | デフロック  | ／  |              |
| 異音    | ◎  |            |          |    |     |        |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |            |          |    |     |        |    |              |
| リターダ  | ／  |            |          |    |     |        |    |              |

| 特記事項               |
|--------------------|
| 記録簿 有 (H29/2～R3/2) |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |           |           |           |
| 4     | 4 |   |   | 195/75R15 | 195/75R15 |           |           |
| —     | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 5     | 7 | 7 | 6 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| —     | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア   | 6 | — |   | スペア       | 195/75R15 | —         |           |
|       |   |   |   | 素材：スチール   | 備考：       |           |           |

| 上物仕様                                |      |           |         |
|-------------------------------------|------|-----------|---------|
| 上物名                                 | メーカー | 型式「製造番号」  | 年式      |
| 冷凍バン                                | 東ブレ  | 「H161885」 | 平成28年7月 |
| 【備考】 カマボコキーストン、水抜き穴2個、左右サイドドア、庫内灯1個 |      |           |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                      | 東ブレ  | XV22LSC-P | 平成28年7月 |
| 【備考】 -30度                           |      |           |         |
| 【備考】                                |      |           |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |