

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7081444
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
415,688km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,000 mm 門高: 1,980 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ 助手席シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、運転席乗り込みハンドル欠品、観音内側右側捲れ有り、メインキー1本、スペアキー2本、ボデーキー4本





記録簿 有 (H29/5、H29/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	5	—		スペア	225/80R17.5	—	—

素材: アルミ 備考: フロント右スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H151495」	平成27年6月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ所、左スライドドアリヤドア90度ストッパー。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV36LSD-T 「H151495」	平成27年6月
【備考】 2エバ、-30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D	平成27年6月
【備考】 全長1550mm、有効長1420mm、全幅2060mm、有効幅2000mm、最大昇降質量1000kg、PGリモコン			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----