

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FEB90	平ボディ	FEB90-560585
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
100,321km	175PS/129KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：5,090mm 幅：2,080mm 高：370mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納式。	エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スベアーキー無、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (R2/3～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
素材：スチール		備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	5GHB 587R 「0502」	平成30年
【備考】 煽り左右ステーク付。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	RE06-1134 「S90106594」	平成30年
【備考】 PG寸法：全長825mm、全幅2070mm、有効長700mm、有効幅1960mm。最大荷重600Kg。PGブラケット幅1990mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】