

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年11月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550137
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
119,252km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキ्यूム	長: 4,350 mm 幅: 2,090 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き、操作不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	木材			
クラッチ	/		点検項目			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目			オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H30/2~R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			195/85R15	195/85R15		
—	—			—	—		
5	6	5	6	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	4	スベア		—	195/85R15
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成28年11月
【備考】セイコーラック			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------