

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2PG-FV70HY	ダンプ	FV70HY-500119
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32,165km	390PS/287KW	A/T シフトパイロット	エア	長: 5,790 mm 幅: 2,190 mm 高: 540 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態			
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎							
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎				
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L			
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎							
異音	◎					オイル漏れ	◎							
オイル漏れ	◎					デフロック	◎							
リターダ	/													

特記事項  
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	6			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
12	9	8	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	15	12	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		15	—	スベア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS12-02SC	平成30年10月
【備考】 電動コボレーション付き			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ