

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年11月	2PG-FS75HZ	冷凍ウィング	FS75HZ-500601	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
356,523km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長:9,400 mm 高:2,620 mm	幅:2,350 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ワイパー、ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラ	◎		エアサス	◎	総輪エアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル簡易式。	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	ステンレス	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リタータ	/					オイル漏れ	○	キャリア取付面
						デフロック	◎	





特記事項 コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き。スペアキーx1。※室内天井内張タコグラフ取付穴。

記錄簿 有 (R2/11、R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	13			265/70R19.5	265/70R19.5		
12	7	8	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	6	7	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WBX122 「B030301」	平成15年4月
【備考】ラッシング2段、庫内灯8個、引出し床フック7対、ベンチレータx2。※内張汚れ、観音ドア腐食。			
冷凍機／直結	デンソー	CG917W	令和 2年5月
【備考】-32℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------