答理来早:○624067 Musisenue 東面チェックシート

∃付:RO4. O7/	14		**************************************	, _	,	7-1	Fi	王田り	. 00	034001
				車両	情	報				
車名		初年度登録	五型			形状			車台	番号
いすゞ		平成29年4月	TRG-NPR85	5AN		アルミウィング		NF	PR85-7	7068777
走行		馬力	シフト			ブレーキ			ボラ	ディ内寸
392,319	кm	150PS/110KW	A/T スムーサ	- 6i	ŧ.	バキューム		長: 4,300 高: 2,250		n 幅:2,090 mm n 門高:2,140 mm
):良好	〇:通常	常走行問題なし Δ:	要修理 /	:装備	無し	※あくまでも	当社判	断基準によ	るもので	です
, I	ニンジン	·)	<b>F</b>	電装隊	<b>劉</b> 係				キャヒ	<b>ニ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	片	検項目	結果	状態
音	0		エアコン	0			シー	۲	0	汚れ
イル混入	0		スターター	0	:	•••••	ヘッ	ドライト	0	ハロゲン
イル漏れ	0	•••••	オルタネーター	0		•••••	ウィ	ンカー	0	
:混入	0		P/W(運転席)	0	:	•••••	ワイ	<i>/۴</i> –	0	
:漏れ :	0	•••••	P/W(助手席)	0		•••••	ミラ	_	0	
料漏れ	0		坂道発進装置	/	:					<b>.</b>
気	0		異常ランプ	0	:				走行队	
'フラー	0	•••••	オーディオ	0	ナビ	付き	点	検項目	結果	状態
<sup>7</sup> ーボ	0		バックカメラ	0			リー	フサス	0	
却水吹返	0		電格ミラー	0			エア		/	
·	ミッシ	ョン	ETC	0	標準		パワ	ステ	0	
	結果	 状態	タコグラフ	/			ハン	ドル	0	擦れ
	0	700	<b>/</b>	上物位		I Is Ale	燃料	タンク		スチール 100L
ア抜け	0		点検項目	結果	<u> </u>	状態	····		デフ	
	/		床材質	/	木材			検項目	・結果	<b>火態</b>
	0								_	
	0						異音		0	
<b>Jターダ</b>	/							ル漏れ ロック	© /	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

特記事項	į*F	3/7月、347962Km時ディーラーにてリース会社支給エンジン、ターボ、ミッション交換済(ディーラー確認済、記録簿無 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。スターターキー1本、スペアーキー1本、ボデーキー2本(固着の為使用不可)。	し)
記録簿	有	イヤン( $N_{\rm S}$ ) (R1/11~R3/10)	

 異音
 ⑤


 オイル漏れ
 ⑥


 デフロック
 /


•	タイ	ヤ残量		<u>r</u>	タイヤ	サイズ	
	9	9	<u>単位:mm</u>		205/75R16 —	205/75R16 —	
7	7	9	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
	_	_					
7	スペア	7				205/75R16	
				素材:スチール	備考:スペアー以外:	スタッドレスタイヤ。	


	上物	仕様	
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	749C7408	平成29年
【備考】引き出しフック5対。ラッ	シングレール2段。庫内灯2ケ。		
		T	
【備考】			
	i	i	
【備考】			
i			

	外装	<b>状態</b>	
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	<b>IJ</b>	飛石有(リペア 不可)









【外装】 【ボデー内】

外装 キズ         分装 へこみ         うき         サビ         棚修跡         割れ         庫内 キズ         車内 へこみ         市内 へこみ
--