

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		平成18年4月	PA-FK61F	幌付平ボディ	FK61F-701862
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
106,181km	240PS/177KW	M/T	6速	エア―	長：5,290 mm 幅：2,130 mm 高：2,500 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向き切り替えかたい	シート	○	汚れ へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	―	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	―				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎	ラジオのみ			
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	―				
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドル	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		エアサス (種類)	―		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス (不具合)	―		デフロック	／	
異音	◎		電格ミラー	◎				
オイル漏れ	◎		ETC	／				
リターダ	／		タコグラフ	／				
			燃料タンク	◎	スチール 100L 100L			

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	8		225/80R17.5	225/80R17.5		
	―	―		―	―		
7	9	8	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
―	―	―	―	―	―	―	―
スペア	9	―		スペア	225/80R17.5	―	
素材：鉄				備考：フロントタイヤ左右ひび割れ有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	不明		
【備考】左右カーテン幌 スタクション穴3ヶ 丸カンフック5対 門口鉄板張り（開閉出来ない）			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	