

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成21年3月	BDG-FV50JY	土砂禁ダンプ	FV50JY-550521	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
839,426km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:6,800 mm 高:1,920 mm	幅:2,300 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ エア―漏れあり。	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		走行関係	結果	状態
リーフサス	◎			
エアサス	/			
パワステ	◎			
バンドル	○	擦れ		
燃料タンク	◎	スチール 300L		

点検項目		デフ	結果	状態
異音	◎			
オイル漏れ	◎			
デフロック	◎			

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。シートエアサス漏れ有。左前キャブアップソーバー漏れ。
スターターキー1本、スペアキー1本。

※R2/07月：走行714,474km時クラッチOH済

記録簿 有 (H22/3~R3/4)

タイヤ残量

単位: mm

3	5		
—	—		
6	6	1	2
1	1	1	1
スベア		0	—





タイヤサイズ			
	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スペア		<u>275/80R22.5</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD12-671-G 「09U013020Y」	平成21年
【備考】リヤゲート右開き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------