

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年3月	LKG-CYM77AM	土砂禁ダンブ	CYM77AM-7000116	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
372.233km	380PS/279KW	M/T 7速		長: 6,500 mm 高: 1,040 mm	幅: 2,190 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	トップカバー 付近滲み。
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランブ	△	ヘッドライトオートレベリング点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	ステンレス

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア灰皿欠品。キャブサスリヤ左右エア漏れ。スターターキー1本、スペアキー2本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (H24/6~R3/12)

タイヤ残量

単位：m

	13	0	
	—	—	
8	7	2	1
2	3	9	9
スベア		—	—

タイヤサイズ

<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>		
—	—		
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
スピア	—	—	





素材：アルミ 備考：リヤ8本再生タイヤ。スピアー無。プライ数違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	極東開発工業	DD12-671 「11U120012F」	平成23年

【備考】ステンレス製深ダンプ。天蓋電動開閉式（右シャフト取付ボルト外れ有）。ホイストシリンダーオイル漏れ。クロスメンバー腐食（最下部腐食割れ）。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----