

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年12月	2KG-FS1EGA	ダンプ	FS1EG-101632
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
450km	410PS/302KW	M/T 7速	エア-	長:5,300 mm 幅:2,290 mm 高:410 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 200L





デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

特記事項	メッキ・ステンレス多数
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	13		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
	13	—		275/80R22.5	—		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「20U090100F」	令和 3年
【備考】関東仕様、耐摩耗鋼板（デッキt6、フロントt4.5、サイドt4.5、テールt6）、電動コボレーン（プロテクタ貫通式）サニーホース付き、サイドガードステン角4段、リヤフェンダーステン、ステンレス巻（プロテクタ、固定柱、リヤゲート、フレーム後端）、マーカー25対、タヤ灯1対、作業灯、泥除け1列（3分割）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ