

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成24年11月	TKG-MK38L	アルミウィング	MK38L-10649
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
321,621km	215PS/158KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 幅:2,400 mm 高:2,410 mm 門高:2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	△	ウォッシャー出ない。
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左ステア曲り、ヒータ ー効かず。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ラップ	◎				
マフラー	◎		オーティオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワーステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 100L 100L
リッターダ	/							

上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎	
			オイル漏れ	◎	
			デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。蛍光灯不灯。エアーダクトがた有。フロントパネル右グリップ割れ。
スターターキー1本、スペア無、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H27/5、H27/12、H30/1~R2/1、R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	0	—		225/80R17.5	—		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DS368」	平成24年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左煽り内面穴あき有。観音扉ヒンジ曲り、左上欠品。 前方左右プロテクターが有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------