

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年4月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7002160
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,974km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,100 mm 幅：2,200 mm 高：530 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ						
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 290L			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態						
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	デフ					
異音	◎		デフ						点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎										
リターダ	/										
			異音	◎		点検項目	結果	状態			
			オイル漏れ	◎							
			デフロック	◎							

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。メーターレンズひび。フロントタイヤ左右、リヤタイヤ5本再生タイヤ。スターターキー1本、スベアーキー1本。
記録簿 有（R1/7～R4/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	10			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
9	11	9	11	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
7	6	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スベア	—	—		—	—	—	—
素材：スチール				備考：スベアータイヤ欠品。プライス違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「19U018803Y」	令和 1年
【備考】電動コボレーン。作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ