

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7099629
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
386.079km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,210 mm 幅：2,410 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ有り	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
		インタークーラーホース滲み	ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル簡易式	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	異音	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎					デフロック	/	
クラッチ	◎							
異音	○	ガラ音有り。						
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				14	—	225/80R17.5	—
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	7Y9C2717	平成29年11月
【備考】 引出し床フック5対、ラッシングレール2段、庫内灯LED3ヶ所 ※上物年式違い。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき