

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年3月	TKG-FEA20	平ボディ	FEA20-540984
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
132.108km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,350 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。シートデッキ付。スターターキー1本、スベアキー3本、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 有 (H28/6～R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4		4		195/85R15		195/85R15	
—		—		—		—	
4	4	4	4	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		195/85R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5AE1 865R 「0211」	平成28年
【備考】 煽り3方、前立て外側フック付（全28ケ）。左煽り曲がりヘニア板すれ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ