

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FK74F	冷凍パン	FK74F-583016	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
334.390km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6.200 mm 幅:2.290 mm 高:2.030 mm 門高:2.020 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ポデーキー3本。

記録簿 無 ()

▼

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

7

9

8

7

スベア

0

—

▼

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

—

—

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

スベア

225/90R17.5





—

素材：アルミ

備考：スタットレスタイヤ。スベアはノーマルタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMGO 「E5E3315」	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。水抜き穴前2個、後2個。後3枚扉。断熱材：後75mm側面75mm。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「461500121BL」	平成26年
【備考】-5.0℃設定 1h、+31.7℃→ +0.3℃確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----