

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年1月	TPG-NPS85AN	冷凍バン	NPS85-7005499
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
436,680km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長：4,460 mm 幅：1,820 mm 高：1,980 mm 門高：1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ 縞板張り。	デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	



特記事項フルタイム4WD。キャビン汚れ傷。アイドリングストップ。フォグランプ左右不灯。スベアー以外スタッドレスタイヤ。スマートキー2ヶ。燃料キャップキー2本。ボデーキー1本。

記録簿有（H31/4～R3/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6			—	—	
	—	—			—	—	
9	9	9	9	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベアー			8	—	—	—	—
				素材：スチール	備考：225/75R16		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAD5「E1EH256」	平成30年
【備考】断熱リヤ40mm、サイド50mm。前方水抜き穴2ヶ。庫内灯4ヶ。可動式中間扉。左スライド式サイド扉。リヤ、サイド保冷カーテン。観音扉3枚折り。			
冷凍機／直結	デンソー	DS22MN-SH2EH2LN「CG921W」	平成30年12月
【備考】中温設定式（-7℃→+35℃）。2エバ。+14℃ → -2.5℃ 確認。前エバ高さ1860mm、後エバ高さ1850mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ