

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成21年2月	BKG-NKR85AN	高所作業車	NKR85-7010145
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37,756km	150PS/110KW	M/T 6速	パキュム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ステータップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		▼ 走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
▼ ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
			点検項目	結果	状態	▼ デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 ※H30/12月：走行28,333km時T/Mミッション交換済。
キャブ内汚れ、キズ。ルーフ凹み有。スターターキー1本。キャブ外装補修ペイント有。

記録簿 有（H23/1、H26/2～R3/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
6	6	6	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SB10A 「726451」	平成21年1月
【備考】バスケット床高さ9.7m。バスケット積載荷重200kg。ブーム3段。後方格納式。電源取入口プラグ（AC100V）。バスケット部電源取出口コンセント（AC100V）。アワーメータ3227.1h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ