

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2RG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7146623
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
108,559km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	△	2.0 作動しない	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS	令和 1年9月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3個			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2	令和 3年3月
【備考】 最大昇降質量1000kg、長1570、ストッパー迄長1370、横幅2390			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】