

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年4月	PA-FK61F	冷凍バン	FK61F-701734
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,109,166km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,700 mm 幅:2,100 mm 高:2,000 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン レンズくすみ
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	エキゾーストパイプ ジャバラ割れ	異常ランプ	○	ABS			
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにしみ	バックカメラ	○	白黒			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	Aナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		床材質	/	ステンレス	リーフサス	△	右リヤセンターポルト 破壊、板バネずれ、u ルト曲がり
ギア抜け	△	点検不可				エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	○					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	○	スチール 200L
リッターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	△					異音	△	
オイル漏れ	○					オイル漏れ	○	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 ()

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
10 6	225/80R17.5 225/80R17.5
— —	— —
7 7 0 0	225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5
— — — —	— — — —
スベア	スベア
	素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「h060803」	平成18年3月
【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、エアリブ付き			
冷凍機／直結	東プレ		
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ