

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成17年11月	ADG-FE8JLWA	幌付平ボディ	FE8JLW-10027
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
868.145km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長:6,200 mm 幅:2,200 mm 高:760 mm 門高:660 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	HID
		シリンダヘッド	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
			P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	△	点検不可			
水漏れ	◎		異常ランプ	△	点検不可	走行関係		
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
排気	△	点検不可	バックカメラ	/		リーフサス	◎	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ターボ	○	オイルにじみ	ETC	◎	標準	パワステ	△	点検不可
冷却水吹返	△	点検不可	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ、エグレ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可	床材質	/	ステンレス	異音	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可				オイル漏れ	◎	
クラッチ	△	点検不可				デフロック	/	
異音	△	点検不可						
オイル漏れ								
リターダ	/							





特記事項
記録簿 有()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
7	7	7	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	265/70R19.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	トランテックス	LL1G83 「HH0511022」	(不明)
【備考】 水抜き穴2カ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ