

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成12年3月	KK-WGSAT	平ボディ	WGSAT-201292
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
217,728km		M/T 5速	ハキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,600 mm 高: 370 mm 門高: 370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可			
マフラー	○	腐食	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	△	点検不可
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	△	点検不可	床材質	/	鉄板	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	△	点検不可	デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	△	点検不可	異音	△	点検不可	異音	△	点検不可
異音	△	点検不可	オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		デフロック	/		デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量 単位: mm

7	7		
—	—		
6	7	6	6
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—





素材: スチール 備考: タイヤサイズ185/85R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----