

| 車 両 情 報   |             |                 |         |                            |                             |
|-----------|-------------|-----------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式              | 形状      | 車台番号                       |                             |
| UDトラックス   | 平成25年5月     | QKG-CG5ZA       | アルミウィング | CG5ZA-11252                |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト             | ブレーキ    | ボディ内寸                      |                             |
| 695,364km | 380PS/279KW | A/T エスコット 1 2 速 | エア-     | 長: 9,600 mm<br>高: 2,650 mm | 幅: 2,400 mm<br>門高: 2,580 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション | 結果 | 状態 |
|-------|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎     |    |    |
| ギア抜け  | ◎     |    |    |
| クラッチ  | ／     |    |    |
| 異音    | ◎     |    |    |
| オイル漏れ | ◎     |    |    |
| リターダ  | ／     |    |    |
|       | ／     |    |    |

| 点検項目     | 電装関係 | 結果 | 状態         |
|----------|------|----|------------|
| エアコン     | ◎    |    |            |
| スターター    | ◎    |    |            |
| オルタネーター  | ◎    |    |            |
| P/W(運転席) | ◎    |    |            |
| P/W(助手席) | ◎    |    |            |
| 坂道発進装置   | ◎    |    | ヒルスタートアシスト |
| 異常ランプ    | ◎    |    |            |
| オーディオ    | ◎    |    |            |
| バックカメラ   | ◎    |    | カラー        |
| 電格ミラー    | ◎    |    |            |
| ETC      | /    |    |            |
| タコグラフ    | ◎    |    | アナログ       |

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質  | /  | 木材 |

| 点検項目   | キャビン |              |
|--------|------|--------------|
|        | 結果   | 状態           |
| シート    | ○    | 破れ、汚れ<br>エグレ |
| ヘッドライト | ◎    | H I D        |
| ウィンカー  | ◎    |              |
| ワイパー   | ◎    |              |
| ミラー    | ◎    |              |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L |

| 点検項目  | デフ | 状態 |
|-------|----|----|
|       | 結果 |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

**特記事項** キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。  
スターターキー1本、スペアー無、ボデーキー1本、燃料キャップキー1本。

記録簿 有 (R1/5~R4/2)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 5 | 5 |   |
|     | 5 | 5 |   |
| 4   | 3 | 3 | 5 |
| 4   | 4 | 3 | 3 |
| スベア |   | 8 | — |

| タイヤサイズ             |                     |                    |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/70R19.5</u>  | <u>245/70R19.5</u> |                    |
|                    | <u>245/70R19.5</u>  | <u>245/70R19.5</u> |                    |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>  | <u>225/80R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u>  | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| スピア                |                     | <u>245/70R19.5</u> | —                  |
| 素材：アルミ             | 備考：スピアーのみスタッドレスタイヤ。 |                    |                    |

| 上物仕様                                                            |         |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|
| 上物名                                                             | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式    |
| アルミウイング                                                         | 日本フルハーフ | DML<br>「W8D7706」 | 平成25年 |
| 【備考】エアラインレール、。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（全不灯）。前方スタンション穴2ケ。ウイングスイッチ前後4方あり。 |         |                  |       |
|                                                                 |         |                  |       |
| 【備考】                                                            |         |                  |       |
|                                                                 |         |                  |       |
| 【備考】                                                            |         |                  |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|