

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年4月	PDG-FE83DY	塵芥車	FE83DY-571794
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
262.019km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	フロント廻りオイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ヘッドライトレベリングノブ欠品。スターターキー1本、スペアキー1本。

記録簿 有 (H29/4)

タイヤ残量	タイヤサイズ
8 7 単位: mm — — 6 6 0 0 — — — — スベア 1 —	225/80R17.5 225/80R17.5 — — 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 — — — — スベア 225/80R17.5 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	フジマイティー	LP638 「1020498」	平成23年
【備考】プレス式。強制排出。容積6.0立米。積載荷重中心位置荷箱前端より1,355m。上部消化用窓4ヶ。連続作動切り替え付。作業灯レンズ欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------