

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年5月	TKG-XZU710M	アルミウイング	XZU710-0022414	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
397,184km	150PS/110KW	A/T 6速	バキューム	長：4,360 mm 高：2,240 mm	幅：2,090 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	ヘッドガスケット漏れ	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
			坂道発進装置	／				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ						異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ。インパネポケット欠品。
スマートキー、スターターキー1本、スベアキー1本、キーレスリモコン2ケ、ボデーキー2本（固着の為使用不可）。

記録簿 有（R1/10～R3/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
3	4	4	3	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		205/70R17.5	—
素材：スチール				備考：スベアー以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	749C6935	平成29年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】