

| 車 両 情 報  |             |            |      |                          |                           |
|----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 日野       | 令和 3年11月    | 2PG-FW1AHJ | 冷凍パン | FW1AH-121335             |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 14,258km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア-  | 長:9,360 mm<br>高:2,300 mm | 幅:2,270 mm<br>門高:2,130 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係      |    |              |
|-----------|----|--------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| エアコン      | ◎  |              |
| スターター     | ◎  |              |
| オルタネーター   | ◎  |              |
| P/W (運転席) | ◎  |              |
| P/W (助手席) | ◎  |              |
| 坂道発進装置    | ◎  |              |
| 異常ランプ     | ◎  |              |
| オーディオ     | ◎  |              |
| バックカメラ    | ◎  |              |
| 電格ミラー     | ◎  |              |
| ETC       | ◎  | 標準           |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ         |
| 上物仕様      |    |              |
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| 床材質       | /  | アルミ<br>キーストン |

| キャビン   |    |     |
|--------|----|-----|
| 点検項目   | 結果 | 状態  |
| シート    | ◎  |     |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 走行関係  |    |                   |
|-------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                |
| リーフサス | ／  |                   |
| エアサス  | ◎  | 総輸入エアサス           |
| パワステ  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 250L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル濡れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項 スペアキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 3 | 4 |   |
|     | 3 | 3 |   |
| 3   | 4 | 3 | 3 |
| 4   | 5 | 2 | 3 |
| スベア |   | 2 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |                    |                    |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |                    |                    |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
| <u>スペア</u>         | <u>275/80R22.5</u> | <u>—</u>           |                    |

| 上物仕様                                                                           |         |                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
| 上物名                                                                            | メーカー    | 型式「製造番号」             | 年式       |
| 冷凍パン                                                                           | 矢野特殊自動車 | TPA9664<br>「B210737」 | 令和 3年11月 |
| 【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール<br>4列、水抜きゲx4、LED庫内灯2列、天井結露防止シート、エアリブ、リヤドア観音開き、左サイドドア観音開き。 |         |                      |          |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                                             | 菱重      | TU100SB              | 令和 3年    |
| 【備考】-35℃設定。                                                                    |         |                      |          |
|                                                                                |         |                      |          |
| 【備考】                                                                           |         |                      |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|