

| 車両情報      |             |           |      |                                        |
|-----------|-------------|-----------|------|----------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式        | 形状   | 車台番号                                   |
| UDトラックス   | 平成18年12月    | ADG-CW4XL | ダンプ  | CW4XL-20052                            |
| 走行        | 馬力          | シフト       | ブレーキ | ボディ内寸                                  |
| 315,932km | 350PS/257KW | M/T 7速    | エア－  | 長：5,100mm<br>高：520mm幅：2,200mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                 |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-----------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態              |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ           |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ○  | H I D<br>レンズくもり |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |                 |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                 |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |                 |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |      | 走行関係   |    |                 |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |                 |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |      | エアサス   | ／  |                 |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      | パワステ   | ◎  |                 |
| ミッション |    |    | ETC      | ／  |      | ハンドル   | ○  | 擦れ              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L    |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |                 |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 鉄板   | 異音     | ◎  |                 |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |                 |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ◎  |                 |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      |        |    |                 |





**特記事項** キャビン汚れ、傷。キャブチルトシリンダーオイル漏れ。右ドアノブ開きボタン割れ。フロントグリル割れ。  
スターターキー1本、スベアーキー1本、燃料キャブキー1本、尿素キャブキー3本。

**記録簿** 有（H19/12～R3/12）

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ       |              |              |              |
|---------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm   |    |    |    |              |              |              |              |
| 14      | 14 | 14 | 14 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —       | —  | —  | —  | —            | —            | —            | —            |
| 15      | 15 | 14 | 14 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 14      | 15 | 14 | 14 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スベア     |    |    |    | スベア          |              |              |              |
| 2       |    |    |    | 11R22.5 16PR |              |              |              |
|         |    |    |    | —            |              |              |              |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：          |              |              |              |

| 上物仕様                           |       |                              |       |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 上物名                            | メーカー  | 型式「製造番号」                     | 年式    |
| ダンプ                            | 新明和工業 | DRS11-02SBY3<br>「F712379732」 | 平成18年 |
| 【備考】 床ひび、穴あき有。電動コボレーション。作業灯2ゲ。 |       |                              |       |
| 【備考】                           |       |                              |       |
| 【備考】                           |       |                              |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボディ内】 |     |    |       |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ  |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内へこみ |
|      |       |    |     |        |     |    | 庫内穴あき |
|      |       |    |     |        |     |    | 床汚れ   |