

| 車 両 情 報   |          |           |         |                          |                           |
|-----------|----------|-----------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録    | 型式        | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 三菱ふそう     | 平成24年12月 | TKG-FK71F | アルミウイング | FK71F-580056             |                           |
| 走行        | 馬力       | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 199,408km | 220PS/KW | M/T 6速    | エア－     | 長：6,240 mm<br>高：2,310 mm | 幅：2,380 mm<br>門高：2,210 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |         | 電装関係     |    |        | キャビン   |    |              |
|-------|----|---------|----------|----|--------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |         | エアコン     | ◎  |        | シート    | ○  | へたり          |
| オイル混入 | ◎  |         | スターター    | ◎  |        | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーケース | オルタネーター  | ◎  |        | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |         | P/W（運転席） | ◎  |        | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |         | P/W（助手席） | ◎  |        | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |         | 坂道発進装置   | ◎  |        |        |    |              |
| 排気    | ◎  |         | 異常ランプ    | ◎  |        | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |         | オーディオ    | ○  | アンテナ折れ | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |         | バックカメラ   | ◎  | カラー    | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |         | 電格ミラー    | ◎  |        | エアサス   | ／  |              |
|       |    |         | ETC      | ◎  | 2.0    | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |         | タコグラフ    | ／  |        | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |         | 上物仕様     |    |        | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態      | 点検項目     | 結果 | 状態     |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |         | 床材質      | ／  | 木材     | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |         |          |    |        | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |         |          |    |        | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |         |          |    |        | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |         |          |    |        | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |         |          |    |        |        |    |              |



特記事項 キャブ内汚れ、メインキー1本、ボディーキー2本

記録簿 有（H26/12～R3/11）

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ                   |             |             |             |
|-------|---|---|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |                          |             |             |             |
| 8     | 8 |   |   | 225/90R17.5              | 225/90R17.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —                        | —           |             |             |
| 4     | 4 | 8 | 8 | 225/90R17.5              | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —     | — | — | — | —                        | —           | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | —                        | —           | —           | —           |
|       |   |   |   | スベア                      | —           | 225/90R17.5 |             |
|       |   |   |   | 素材：スチール      備考：右後タイヤ肩減り |             |             |             |

| 上物仕様                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|------|------------|----------|
| 上物名                                  | メーカー | 型式「製造番号」   | 年式       |
| アルミウイング                              | パブコ  | 「2Y9C5898」 | 平成24年12月 |
| 【備考】 ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ、90度ストッパー |      |            |          |
|                                      |      |            |          |
| 【備考】                                 |      |            |          |
|                                      |      |            |          |
| 【備考】                                 |      |            |          |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |