

管理番号： 083273

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H21	PKG	FRR90-7015128	塵芥車
走行	馬力	シフト		
407,571 km	210 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： m	幅： m	高： m 門高： m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	○	右ドアレギュレーター
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	
燃料タンク100L アナログタコグラフ120 室内汚れ、ヤニ汚れ ハンドルスレ 助手席側灰皿割れ	
センターコンソール不良 記録簿有り	

タイヤ残量	
単位：mm	
11	11
／	／
10	11
／	／
スペア	12

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
パッカー	フジマティ-	LP838D		容量8.0m ³ プレス式 連続スイッチ付

外装状態	
ボデークーショ	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

