

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年11月	TPG-FEB50	平ボディ	FEB50-570981
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
113.923km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキウム	長: 4,350 mm 幅: 2,080 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	キズ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス		
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キーレスキー1本、左バックランプ割れ

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
4	4	4	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	51EH 「2942R」	平成30年
【備考】床面サビ有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	S602-1SRT2 「18T070414N」	平成30年
【備考】全長1,240mm、全幅1,980mm、有効長1,020mm、有効幅1,920mm、最大荷重600kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------