

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年5月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-523373
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76.272km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,390 mm 高：2,620 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ						
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ					
クラッチ	◎		床材質	/	木材						
異音	◎										
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態						
リターダ	/										
			異音	◎		点検項目	結果	状態			
			オイル漏れ	◎		異音	◎				
			デフロック	◎		オイル漏れ	◎				
						デフロック	◎				





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベアー				—	—	245/70R19.5	
素材：アルミ				備考：スベアータイヤ1本欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	17W-03077	平成29年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ