

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年1月	TKG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7049796	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
136,956km	150PS/110KW	A/T スムーサー		パキューム	長: 4,700 mm 幅: 1,830 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプす付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スタータ	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス スノコ板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 小物入れ欠品。

記録簿 有 (H29/12~R2/12)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

9

9

9

9

—

—

—

—

スベア

1

—

タイヤサイズ

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

—

—

スベア

205/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	H143054	平成26年12月
【備考】間仕切り、庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ、リアドア3枚			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV42LSC-U 「H143054」	平成26年12月
【備考】-30℃設定、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------