

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年12月	QKG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-11332
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,725km	450PS/331KW	A/T エスコット	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／					パワステ	○	オイルホースにじみ
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ200L
リターダ	／							
			床材質			デフ		
				／		点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	バッテリー上がり 助手席ドア灰皿欠品 スペアキー2本
記録簿	有（H26/3～R3/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	2			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-1300C 「K41820」	平成25年10月
【備考】第5輪荷重9,500kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ