

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年3月	TKG-FEB50	ドライバン	FEB50-530320	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
430.849km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:4,350 mm 高:2,160 mm	幅:2,070 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	前：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。スターターキー１本、ボデーキー１本。
記録簿 有○

タイヤ残量

単位：mm

6

6

—

—

6

6

6

5

—

—

—

—

スペア

6

—

タイヤサイズ

205/75R16

205/75R16

—

—

205/75R16

205/75R16

205/75R16

205/75R16

—

—

—

—

スペア

205/75R16





—

素材：スチール

備考：スタットレスタイヤ、スペアはノーマルタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	426G3052	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。左側面扉付。非常ブザー不鳴。前壁補修痕。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1455N 「S50106725」	平成26年
【備考】全長：1555mm（有効長1300mm）全幅2110mm（有効幅2040mm）。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ