

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成29年7月	QPG-CD5ZL	クレーン付平	JNCMM60CXHU020788	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
257,943km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 8,790 mm 高: 390 mm	幅: 2,380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー
水混入	◎	
水漏れ	○	サブタンクより漏れ
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 スペアキー１本
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	5			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
5	4	2	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
2	3	1	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア			
		5	—			295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：Rタイヤ8本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「17220715」	平成29年
【備考】ロープ穴6対			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE504HR 「41050501134」	平成29年5月
【備考】4段フックイン、ラジコン、キャパシティ2.93t			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----