

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年2月	QKG-CYM77A	土砂禁ダンブ	CYM77A-7000231
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
854,593km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：8,010 mm 幅：2,300 mm 高：979 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない 風弱い	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	動き遅い
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	/				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	ステンレス			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 ※H29/4、443.822km時リビルトエンジンに載せ替え済み。

記録簿 有 (H26/2～R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
2	2	0	0	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
1	1	1	1	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スベア		0	—	スベア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	新明和工業	DFP14-01SB 「3126941Z」	平成25年
【備考】片側開き天蓋、リヤゲート以外ステンレス、水密仕様。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】