

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年3月	2KG-FD2ABA	冷凍バン	FD2AB-116242	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
139,981km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,210 mm 高:2,100 mm	幅:2,290 mm 門高:2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スペアキー2本、ポディーキー4本
記録簿 有 (R2/10、R3/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	7	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		14	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	TV024F04-01」	令和 2年3月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個、床アルミ縞、左サイドドア			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50DC	令和 2年3月
【備考】-30℃設定			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D	令和 2年3月
【備考】最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------