

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年3月	2RG-FEB50	冷凍バン	FEB50-591336
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
265km	150PS/100KW	M/T 5速	バキューム	長：4,380 mm 幅：2,010 mm 高：1,850 mm 門高：1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

アイドリングストップ付き。
スベアキー2本、スマートキー1個、ボディキー6本。





記録簿

無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
9	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GME4 「E2E3810」	令和 4年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯LED2ヶ所、エアリブ、90℃ストッパー付、左サイドスライドドア。			
冷凍機／直結	菱重	TWJS50DC	令和 4年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ