

| 車両情報      |             |            |      |                          |                           |
|-----------|-------------|------------|------|--------------------------|---------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                     |                           |
| 三菱ふそう     | 平成28年6月     | QPG-FS64VZ | 冷凍バン | FS64VZ-520193            |                           |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                    |                           |
| 529,607km | 380PS/279KW | M/T 7速     | エア－  | 長：9,350 mm<br>高：2,450 mm | 幅：2,270 mm<br>門高：2,400 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                  | キャビン   |    |                   |
|-------|----|----|----------|----|------------------|--------|----|-------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態               | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ○  | 異音<br>フロアモーターより。 | シート    | ○  | へたり、汚れ            |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                  | ヘッドライト | ◎  | H I D             |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                  | ウィンカー  | ◎  |                   |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                  | ワイパー   | ◎  |                   |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                  | ミラー    | ○  | カバー傷。             |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                  | ▼ 走行関係 |    |                   |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                  | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                  | リーフサス  | ◎  |                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー              | エアサス   | ◎  | リヤエアサス            |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                  | パワステ   | ◎  |                   |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 2.0              | ハンドル   | ○  | 擦れ                |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ             | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>300L 200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | ▼ 上物仕様   |    |                  | ▼ デフ   |    |                   |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態               | 点検項目   | 結果 | 状態                |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | アルミ<br>キーストン     | 異音     | ◎  |                   |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                  | オイル漏れ  | ◎  |                   |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                  | デフロック  | ◎  |                   |
| リターダ  | /  |    |          |    |                  |        |    |                   |





特記事項 スペアキー無し。

記録簿 有（H29/5～R2/5、R4/8）

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 11    | 8 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 6     | 3 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 5     | 5 | 5 | 5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 4     | 3 | 4 | 3 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア   |   |   |   |             |             |             |             |
|       |   |   |   | 素材：アルミ      | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                                                                                        |         |                                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 上物名                                                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| 冷凍バン                                                                                        | 矢野特殊自動車 | TPA9874-3<br>「B220327」         | 令和 4年7月 |
| 【備考】蝶番ステンレス、ジョロダレール 4列、ラッシング2段、エアリブ、水抜き穴 4ヶ所、庫内灯LED2列、天井結露防止シート、左サイド観音ドア、リアドア観音開き。※新品未使用ボディ |         |                                |         |
| 冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）                                                                          | 菱重      | TU100SB                        | 令和 4年   |
| 【備考】-35℃設定。※新品未使用品                                                                          |         |                                |         |
| 格納ゲート                                                                                       | 極東開発工業  | CG1002M-B3MRA2<br>「22T050167N」 | 令和 4年   |
| 【備考】全幅2330mm 全長1570mm 有効幅2300mm 有効長1360mm※新品未使用品                                            |         |                                |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボディ内】