

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成18年2月	PA-FK64F	冷凍パン	FK64F-700192
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,975,414km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,568 mm 幅: 2,214 mm 高: 2,479 mm 門高: 2,385 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		点検不可	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり 助手席シート欠品
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース オイルパンドレンコック よりオイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ		点検不可	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ミラー欠品
燃料漏れ		点検不可	坂道発進装置		点検不可			
排気		点検不可	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返		点検不可	電格ミラー	○	動き悪い			
			ETC	◎	-2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可	床材質	/	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け		点検不可				エアサス	◎	
クラッチ	◎					パワステ		点検不可
異音		点検不可				ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク		スチール 300L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音		点検不可						
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	2	—		225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TB7019-1 「B060093」	平成18年2月
【備考】床アルミ張り、庫内灯7個、サイドドアあり			
冷凍機／直結	菱重	TDJ301F	(不明)
【備考】-5℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------