

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成25年12月	KQK-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-11717
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
642,862km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,610 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルススタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ えぐれ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび き力所
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。スターターキー1本、スベアキー無、燃料キャップキー1本、尿素キャップキー1本、ボデーキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿 有 (H26/3~R3/12)

タイヤ残量




単位: mm

	2	3	
	3	3	
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア		2	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：アルミ	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	13W-09024	平成25年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「13T096515N」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2390mm、有効長1350mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------